




Veiligheidsvest (geel)



De kleding moet zijn voorzien van ten minste één horizontale signalerende streep en ten minste twee verticale signalerende strepen die over de schouders doorlopen (zie afbeelding). Kleding met X-vormige reflecterende strepen is niet toegestaan

Omschrijving

Beschermende kleding

Randvoorwaarden

- Moet voorzien zijn van CE-markering
- Moet voldoen aan de norm NEN-EN 20471
- Hoge zichtbaarheid

Wanneer te gebruiken

- Men verricht werkzaamheden op of langs het spoor

Algemene eisen

- VHM's en GRW's dragen een fluorescerend oranje vest/jas met reflecterende strepen.
- Alle uitvoerenden en overige aanwezigen op de werkplek dragen een fluorescerend geel vest/jas met reflecterende strepen.
- Personen met de taak eigen veiligheid dragen een fluorescerend geel vest/jas met reflecterende strepen